

# 教育関係施設アスベスト調査結果

分析の結果、労働安全衛生法、石綿障害予防規則に定める石綿の含有率1%を超えるもの。

施設名称	アスベスト含有 検査対象室名	アスベスト含有 検査対象箇所	検査結果 (アスベスト含有率)	これまでの処置	アスベスト濃度	分析 調査
高館小学校	東階段室	階段裏	23%	除去	0.5f/L未満	4
	東階段室	天井	23%	除去	0.5f/L未満	4
不二が丘小学校	中央校舎階段室	階段裏	19%	除去	0.5f/L未満	6
	中央校舎階段室	ホール天井	19%	除去	0.5f/L未満	6
増田西小学校	南校舎西階段	階段裏	13%	除去	0.5f/L未満	8
増田中学校	北校舎西階段室	階段裏	6.7%	除去	0.5f/L未満	13
下増田公民館	ホール	天井	99%	除去	1.1f/L	20

# 教育関係施設アスベスト調査結果

分析の結果、石綿の含有率1%を超えないもの

施設名称	アスベスト含有 検査対象室名	アスベスト含有 検査対象箇所	検査結果 (アスベスト含有率)	これまでの処置	分析 調査
閑上小学校	渡り廊下、トイレ軒	天井	0.1%未満	除去	1
不二が丘小学校	中央校舎東階段	階段裏	0.1%未満	除去	7
	中央校舎東階段	ホール天井	0.1%未満	除去	7
市民体育館	1F 階段下ポンプ室	天井	0.3%	除去	26
	1Fパッケージ室A(機械室)	天井	0.3%	除去	26
	1Fパッケージ室B(機械室)	天井	0.3%	除去	26
	1F 男子便所(北側)	内壁上部	0.6%	除去	27
		天井	0.6%	除去	27
	1F 女子便所(北側)	内壁上部	0.6%	除去	27
		天井	0.6%	除去	27
	1F 器具庫	天井	0.3%	除去	26
	1F ステージ	内壁上部	0.3%	除去	26
	2F 柔剣道場	内壁上部	0.6%	除去	27
		天井	0.6%	除去	27
2F 器具庫	天井	0.6%	除去	27	

分析調査番号26は、アスベストに関する情報ページ「市施設の対応状況」の「市民体育館機械室天井」です。

分析調査番号27は、アスベストに関する情報ページ「市施設の対応状況」の「市民体育館2階柔剣道場内壁上部」です。

# 教育関係施設アスベスト調査結果

分析の結果、石綿の含有がなかったもの。

施設名称	アスベスト含有 検査対象室名	アスベスト含有 検査対象箇所	分析 調査
館腰小学校	東階段室	階段裏	2
	東階段室	天井(最上部)	3
	西階段室	階段裏	2
不二が丘小学校	西校舎階段室	階段裏	5
	西校舎階段室	ホール天井	5
増田西小学校	昇降口正面階段	階段裏	9
	北校舎東階段	階段裏	10
増田中学校	プール機械室軒下	天井	11
	体育館東側外便所軒下	天井	12
関上中学校	東階段	階段裏(2Fまで)	14
第一中学校	油倉庫	天井	15
	集塵室	天井	15
	倉庫	天井	16
	ゴミ置場	天井	16
第二中学校	プール機械室	天井	17
	油倉庫	天井	17
	水道ポンプ室	天井	17
図書館	小荷物専用昇降機	天井	18
		壁	18
		床	18
		屋根	19

施設名称	アスベスト含有 検査対象室名	アスベスト含有 検査対象箇所	分析 調査
市民体育館	1F 機械室	内壁	25
		天井	25
	1F 階段下ポンプ室	内壁	25
	1F パッケージ室A(機械室)	内壁	25
	1F パッケージ室B(機械室)	内壁	25
	2F 機械室(北側)	内壁	25
		天井	25
	2F 機械室(南側)	内壁	25
		天井	25
	3F 機械室(北側)	内壁	25
天井		25	
3F 機械室(南側)	内壁	25	
	天井	25	
館腰公民館	ホール	天井	21
愛島公民館	ホール	天井	22
	浄化槽機械室	壁	23
増田西公民館	ホール	天井	24

分析調査番号25は、アスベストに関する情報ページ「市施設の対応状況」の「市民体育館機械室内壁」です。

# 教育関係施設アスベスト調査結果

目視及び設計図書等により、石綿含有吹付け材等の使用が確認されなかったもの。

施設名称
増田小学校
下増田小学校
愛島小学校
ゆりが丘小学校
相互台小学校
那智が丘小学校
みどり台中学校
下増田幼稚園
愛島幼稚園
高館幼稚園
本郷幼稚園

施設名称
閑上調理場
増田西調理場
第一調理場
視聴覚センター
増田公民館
閑上公民館
高館公民館
名取が丘公民館
相互台公民館
ゆりが丘公民館
那智が丘公民館

施設名称
増田体育館
閑上体育館
高館体育館
十三塚公園管理棟
市民球場
第二臨空公園管理棟
文化会館
雷神山トイレ
洞口家住宅トイレ
旧中沢家住宅ポンプ小屋