## 令和元年度通学路安全対策一覧表

番号	箇所名•住所	通学路の現状	対策の要望	対策内容	事業主体					
【增田小学校】										
1	田高字沢目 下田高1号線	通行する自動車がスピードを出す ので危険	一時停止に路面標示・停止線の塗り直し	退色した標識板の交換及び剥離し停止線を補修 します。	警察					
2	増田5丁目3付近	通学時間に車の往来が多い。道路 脇に深い水路がある。	スクールゾーン表示・水路柵設置	転落防止用の水路柵を設置します。また、沢目 1号線側にドット線を設置し、優先道路を明確 化します。	名取市					
3	杜せきのした3丁目・5 丁目付近	雨天時雨水排水ができず、水たま りができる。	排水解消	わだち部分を舗装補修し、排水を解消します。	名取市					
【愛』	【愛島小学校】									
1	愛島台6丁目バス停付近	スクールバス乗場に向かう途中、 なとりん号待ちの列と街灯で歩道 のスペースが無く危険。	①なとりん号のバス停を移動	混雑の緩和と安全確保から、「なとりん号」の バス亭を若干西側に移動させます。	名取市					
2	愛島台6丁目16番地と 19番地の間の道路	道路上の一時停止の停止線と止まれの文字の白線が消えかけている。	消えかけている白線の書き直し	剥離した停止線を補修します。	警察					
3	愛島の郷2丁目2番地1 号近辺	一時停止をしない乗用車、自転車 の飛び出しが見られ危険。	道路上に停止線を引く。	一時停止を新設します。	警 察					
【増日	【増田西小学校】									
(1)	大手町2丁目5	名取南地下歩道は人通り少ない。	防犯カメラを設置とパトロールの実施	警戒警らを強化します。	警察					
<u> </u>				地下道内部を映すカメラは設置済です。	名取市					
【増日	【增田中学校】									
1	增田3丁目1-13	道幅の狭い一方通行の道路。交通 量が多く、接触事故等が心配。	登下校時刻の進入禁止	登校時間帯に車両が西側から右折及び左折できないよう規制を施し、車両の進入を抑制します。	警察					

番号	箇所名•住所	通学路の現状	対策の要望	対策内容	事業主体				
【第-	【第一中学校】								
1	愛島地区(愛島笠島の 信号機付近)	交通量が激しいため、自転車など での通行が危険。	交通量の緩和と自転車の安全な通行対策	今年度、交差点付近の草木を刈り込み、目視範囲の拡大やカーブミラーの見易さを確保しました。	名取市				
2	園前のバス停 * グリーン	なとりん号のバス停とスクールバスの 乗車場が近く混雑するため、小学生が 道路に出てしまうこともあり危険。	小学校で利用するスクールバスの停留所の移動に よる混雑の緩和	混雑の緩和と安全確保から、スクールバス乗場を「なとりん号」のバス亭と一緒に西側に移動 させます。	名取市				
		道路が下り坂でカーブのため、前 方が見えにくい。	ドライバーに注意喚起する表示を設置	カーブを示す路面標示を実施します。	宮城県				
【みどり台中学校】									
1	ライフタウン名取入口 交差点	自転車の飛出しの横断や、一時停 止を無視して危険。	自転車の通行標識の設置と自動車の取り締まり	交通指導取締り、警戒警らを強化します。	警察				
【閖上小中学校】									
	高柳江   宗退附上冷稼	児童・生徒が交差点を横断する際 も路側帯の白線が消えている箇所 がある。	路側帯の表示	対策済です。	宮城県				
2	大曲 県道閖上港線 (多賀神社付近)の交 差点	児童生徒がバスを降りた後、歩く スペースが狭く危険。	横断歩道の整備と車道と歩行するスペースを分け る対策	分離標(ラバーポール)を設置します。	宮城県				