令和2年度通学路安全対策一覧表

番号	箇所名•住所	通学路の現状	対策の要望	対策内容	事業主体						
【増田小学校】											
1	增田字北谷付近	道路の水はけが悪い	道路の舗装	大型車両の通行により沈下した舗装の補修を実 施します。	国						
2	増田6丁目1付近	 	堀の埋め立て	蓋付き側溝を設置し、歩道として整備します。	名取市						
3	 飯野坂1丁目11.12付近 	下校時に暗い	街路灯の設置	街路灯を設置します。	名取市						
【愛息	【愛島小学校】										
1	愛島小学校職員駐車場 付近の道路	用水路にフェンスがない所や低い ところがあり、児童が転落する危 険がある。	蓋の設置か、フェンスの設置	転落防止柵を設置します。	名取市						
2		一時停止は設置されたももの、一 時停止をしない乗用車、自転車の 飛び出しが見られ危険。	①カーブミラーの設置 ②通学路の表示や、歩行者、対向車への注意喚起 をする看板の設置	①カーブミラーは視距の確保ができるため設置不要と判断します。 ②交差点に進入する車両へ注意喚起を促す路面標示の設置を検討します。	名取市						
でする	りが丘小学校】										
1	ゆりが丘1丁目1~2付 近歩道	①街灯はあるが暗い ②ガードレールの一部が歪んでい る。	①街路灯の増設か、明るい電球に交換 ②ガードレールの補修	①街路灯のナトリウム灯をLEDに交換します。②ガードレールを修繕します。	名取市						
【相互	【相互台小学校】										
1	相互台東1丁目	交差点に横断歩道や一時停止がないため、危険である。	一時停止標識の設置、横断歩道の設置	主道路に横断歩道、従道路に一時停止の交通規制を実施しました。 交差点の認識を促すための路面標示を検討しま	警 察 ———— 名取市						
7座-											
1	京战 I 电 类 古 体 쓴 扶 小	街路灯がないため、暗く、危険	街路灯の設置	街路灯の設置について検討します。	————— 名取市						
	【みどり台中学校】										
(1)		見通しが悪いが、減速しない車が 多く、危険である。	一時停止の設置、カーブミラーの設置	一時停止の交通規制を実施します。	警察						
				カーブミラーの設置を検討します。	名取市						

過年度に要望のあった箇所のうち、令和2年度に継続して対策している箇所【名取市対策分】

要望のあった年度	箇所名•住所	通学路の現状	対策内容	実施状況	事業主体					
【下増田小学校】										
H29	下増田字土手201地先	歩道が無く、車道も狭隘であるため危 険。	耕谷1号線の道路整備(歩道設置を含む)を実施します。	H29年度より実施 現在継続中	名取市					
【愛島小学校】										
H29	愛島笠島字桜町67-2地 先	水路桝がはみ出し、路側も狭隘である。	水路桝の改修を行います。	R1年度より実施 現在継続中	名取市					
【高館小学校】										
H29·H30		周辺道路に歩道がなく、交通量も多い。		H28年度より実施 現在継続中(R3 年度完了予定)	名取市					
【不二が丘小学校】										
H29	名取が丘5丁目28-4地 先、名取が丘4丁目2-1 地先	歩道の側溝に蓋がなく危険である。	名取が丘地内において、側溝の蓋掛けと歩道 整備を行います。	H27年度より実施 現在継続中	名取市					
【ゆりが丘小学校】										
H29	ゆりが丘三丁目地内 (ゆりが丘小学校側緑 地)	樹木の枝が歩道上に伸びてきてお り、通行の妨げとなっている。	木の剪定を順次実施します。	R1年度より実施 現在継続中	名取市					
【第一中学校】										
H29	本郷字矢口134-1地先、 本郷字矢口42-1地先	歩道がなく危険であり、クランクにより 見通しも悪い。	本郷堀内線の道路整備(歩道設置を含む)を 実施し、併せてクランクの解消を行います。	R1年度より実施 現在継続中	名取市					
H29	本郷字大門10-4地先	歩道がなく、危険である。	町田線の道路整備(歩道設置を含む)を実施 します。	R1年度より実施 現在継続中	名取市					