令和6年度 通学路安全対策一覧表

番号	箇所名・所在地	通学路の現状	対策の要望	対策の内容	事業主体
【増田小学校】					
①	名取市杜せきのした5丁目26-1	横断歩道がない交差点だが、自転車で横断する中学生や大人がおり、また、スピードを出したまま住宅街に曲がってくる車も多い。	看板等の設置を望む。	車両に注意喚起を図るため「飛び出し注意」の看板を設置致します。	市土木課
②	名取市杜せきのした5丁目20-3	横断歩道がない	飛び出し注意等の看板を設置して欲しい。	警察 ：現在、横断歩道設置に向けて調整中です。 市土木課 ：車両に注意喚起を図るため「飛び出し注意」の看板を設置致します。	警察 市土木課
③	増田8丁目セブンイレブン前交差点 【増田中からも同箇所を要望あり】	登下校時に交通量が多く信号もないので危険。下校時は児童の気も緩みがちで注意不足で危険なことも多い。帰宅後自転車で遊びに出かける児童が多くさらに危険な状況もある。 【増田中：交通量が多く、歩行者や自転車の横断が困難である。】	信号機が設置できればいいのですが、カラーアスファルトにする、または、足元のとまれをもっと大きくし意識できるようにするなど。 【増田中：信号機を設置。できなければ十字路南側に横断歩道を設置】	警察 ：信号機の設置は水路があり困難。交差点南側は民家の乗入口となっているため、横断歩道の設置も困難。児童生徒の横断場所であることは把握しているため、別な方法で対策が取れないか道路管理者さんと検討をします。 県土木 ：県道の走行車両に交差点を意識させるため、交差点部を囲うように白線（破線）を設置します。 市土木課 ：既存の横断歩道を利用して横断するようご指導願います。 防災安全課 ：当該箇所には既に「ストップマーク」を複数枚貼付しております。経年劣化による破損等への対応につきましては、交通安全協会と相談して取り組んでまいります。	警察 県土木 市土木課 防災安全課

令和6年度 通学路安全対策一覧表

番号	箇所名・所在地	通学路の現状	対策の要望	対策の内容	事業主体
【高館小学校】					
④	名取市高館吉田字長六反139 付近のT字路	交通量が多い。停止線で止まらない自動車が多い。	カーブミラーを設置してほしい。標識、停止線を目立つようにしてほしい。	警察 ：路面標示は令和6年度実施済み。令和7年度に標識の更新を行います。 県土木 ：カーブミラーを設置する方向で、構造等を検討中。	警察 県土木
【不二が丘小学校】					
⑤	名取市名取が丘2丁目13番付 近	抜け道として使用する車が多く、信号がない十字路でスピードを出す車がある	警察に巡回をお願いしたい	館腰交番に情報提供済みです。館腰交番では現場対応がなければ朝に3小学校（不二小、館腰小、愛島小）をパトロールしています。	警察
【増田西小学校】					
⑥	名取市大手町4丁目1-1 セブンイレブン大手町4丁目からマルホンへの横断歩道	信号の青の時間が短くて渡り切れない。赤が長すぎるので、信号無視も多い。	青時間他の見直し	現場の交通量を確認した上で実施します。	警察
⑦	名取市高館吉田前沖75-2付 近 増田タクシー付近交差点	交通量が多く、スピードを出す車や信号無視も見られる。歩行者用信号の時間が短い。	通学路注意などの看板の設置	「交差点注意」の看板を設置いたします。	市土木課

令和6年度 通学路安全対策一覧表

番号	箇所名・所在地	通学路の現状	対策の要望	対策の内容	事業主体
【ゆりが丘小学校】					
⑧	ゆりが丘3丁目 ゆりが丘小学校東側道路	朝、交通量が多く、スピードを出す車も多い。坂道となっており、一時停止せずに交差点に進入する自転車が多数。	自転車に一時停止を呼び掛ける看板の設置	「速度注意」の路面標示を設置いたします。	市土木課
【相互台小学校】					
⑨	名取市相互台東1丁目 ロータリー手前の十字路	児童の通学路であるが、十字路の4方向のうち1箇所しか横断歩道が設置されていない。令和6年6月、自転車と乗用車の交通事故が発生した。	横断歩道の設置	通学路となっているため横断歩道の新設について検討を行います。確約はできません。	警察
⑩	名取市相互台東1丁目 桜坂公園付近カーブ	桜坂住宅街に入るカーブ歩道にガードレール等飛び出し防止の対策がない。	ガードレールの設置	①今年度の事故に伴い、地元の交通安全協会にて看板設置を行って頂きました。経過観察の後、変化が見られないようであれば検討いたします。 ②公園への飛び出し抑制のために階段付近に横断防止柵を設置いたします。	市土木課