
## ① 通学路対策箇所図(増田小学校)



車両に注意喚起を図るため「飛び出し注意」の 看板を設置致します。

#### ② 通学路対策箇所図(増田小学校)




警察:現在、横断歩道設置に向けて調整中です。 市土木課:車両に注意喚起を図るため「飛び出し

注意」の看板を設置致します。





#### ③ 通学路対策箇所図(増田小学校)








警察: 信号機の設置は水路があり困難。交差点南側は民家の乗入口となっているため、横断歩道の設置も困難。児童生徒の横断場所であることは把握しているため、別な方法で対策が取れないか道路管理者さんと検討をします。


**県土木**: 県道の走行車両に交差点を意識させるため、交差点部を囲うように白線(破線)を設置します。

市土木課:既存の横断歩道を利用して横断するようご指導願います。 防災安全課: 当該箇所には既に「ストップマーク」を複数枚貼付してお ります。経年劣化による破損等への対応につきましては、交通安全協会 と相談して取り組んでまいります。

#### ④ 通学路対策箇所図(高舘小学校)




## ⑤ 通学路対策箇所図(不二が丘小学校)






館腰交番に情報提供済です。館腰交番では現場対応がなければ朝に3小学校(不二小、館腰小、愛島小)をパトロールしています。

## ⑥ 通学路対策箇所図(増田西小学校)



現場の交通量を確認した上で実施します。

## ⑦ 通学路対策箇所図(増田西小学校)



「交差点注意」の看板を設置いたします。

#### ⑧ 通学路対策箇所図(増田西小学校)



「速度注意」の路面標示を設置いたします。

# ⑨ 通学路対策箇所図(名取第一中学校)








通学路となっているため横断歩道の新設について検討を 行いますが、確約はできません。

#### ⑩ 通学路対策箇所図(相互台小学校)







①今年度の事故に伴い、地元の交通安全協会にて看板設置を行って頂きました。経過観察の後、変化が見られないようであれば検討いたします。

②公園への飛び出し抑制のために階段付近に横断防止柵を 設置いたします。