

令和7年度 通学路安全対策一覧表

番号	箇所名・所在地	通学路の現状	対策の要望	対策の内容	事業主体
【下増田小学校】					
①	下増田字袋から美田園変電所前あたり（東部道路高架橋付近）	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道がない。 ・車の往来が多く、事故が起きている。 ・自転車が並列走行しており、歩行者と接触事例あり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 ・横断歩道の設置 ・中高生への自転車の乗り方指導（特に中学生） 	<p>警察：現状維持とさせていただきます。自転車の乗り方指導等に関してはあらゆる機会を通じて実施していきます。</p> <p>市土木課：昨年、看板を設置しましたので経過観察とします。</p>	警察 市土木課
【愛島小学校】					
②	愛島小東校舎の東側の交差点	朝は大変交通量が多い。大変狭い道だが速度超過の車も多く、大変危険な状況である。また、愛島郷方面から来ると急カーブのため、ドライバーから一時停止の標識が見つらなくなっている。	標識の設置や歩道の整備等をしていただいているが、危険な状況は続いている。愛島郷方面からのドライバーに一時停止を知らせる看板を設置する。押ボタン式信号の設定が一番望ましい。	<p>警察：標識の更新と止まれる標示の施工を検討します。</p> <p>市土木課：「この先一時停止」等の文字入りデリネーターを設置し、安全対策を行います。</p>	警察 市土木課
【増田西小学校】					
③	田高字原271付近	歩道のブロックの欠損により、春の集団登校の際につまづいて転倒する児童がいた。	歩道の舗装・修復	段差補修を行います。	県土木
④	手倉田堰根161 セブンイレブン名取手倉田店付近交差点	交差点の北側横断歩道において中央付近のアスファルトに大きな穴（亀裂）がある。児童の足や自転車が穴にはまりそうで危険。	横断歩道の補修	<p>警察：横断歩道の標示に関しては今後も様子を見ていきますが、塗り替えが必要な状況ではないため、現状維持とさせていただきます。</p> <p>県土木：段差補修を行います。</p>	警察 県土木
【ゆりが丘小学校】					
⑤	みどり台1丁目みどり台中学校前	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、スピードを出す車も多い。 ・登下校で歩道を通る児童も多く、接触の危険がある。 	ドライバー注意喚起の看板設置	「速度注意」等の路面標示を行います。	市土木課
【那智が丘小学校】					
⑥	那智が丘二丁目ロータリー前横断歩道	一丁目から向かってくる車が見えにくく、車の速度も速いため危険	押しボタン信号機や減速を促す標識の設置	<p>警察：小学校前の信号機を利用するよう願います。</p> <p>市土木課：「速度注意」の路面標示と「交差点有り」の看板を設置し、安全対策を行います。</p>	警察 市土木課
【名取第一中小学校】					

令和7年度 通学路安全対策一覧表

番号	箇所名・所在地	通学路の現状	対策の要望	対策の内容	事業主体
⑦	小山3丁目 県営住宅北側市道	一時停止の標識はあるが、しっかりと停止しない車両があり、自転車および徒歩で通学する生徒と接触しそうになる。	停止線が消えているので、引き直して いただきたい。生徒が安全に登下校できる環境の整備をお願いしたい。	停止線の更新工事を検討します。	警察
⑧	愛島郷2丁目 仮設住宅跡地南側市道	仮設住宅跡地にある歩道を本校生徒が多く利用しているが、止まれる標識等がなく、スピードを落とさない車両も多いため横断が危険である。	一時停止または歩道があることが分かる表示をお願いしたい。	<p>警察：一時停止は優先関係を明らかにするため、優先ではない道路に対し設置するものです。また、歩行者専用道路を含めた標識設置は周辺が新たに整備された宅地であることから今後の状況を見て検討していきます。</p> <p>防災安全課：当該地区の交通指導隊および安全協会支部あてに情報共有をし、市民への交通安全意識啓発を行います。</p> <p>市土木課：歩行者注意等の路面標示を行います。</p>	警察 防災安全 市土木課
【名取第二中学校】					
⑨	高館吉田字川上付近	本校の生徒が登下校時に最も多い横断歩道だが、車が停車しないので渡りづらく、道路にたまってしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 ・横断歩道を車に知らせる設備の設置 ・ラインや標識の書直し 	<p>警察：令和7年6月の時点では他地区の横断歩道と比べ再塗装は不要と判断しています。再度確認の後判断します。信号機に関しては信号設置の指針に照らし合わせ検討しますがこの場では設置困難で回答します。</p> <p>市土木課：「横断歩道有り」の文字入りデリネーターを設置します。</p>	警察 市土木課
⑩	高館吉田字前沖付近 東京インテリア南西側の市道	この市道は、朝夕は本校と宮城農業高校の通学路になり、車の通行量も増える。	<ul style="list-style-type: none"> ・車の30km走行標識を増やす。 ・路肩に色や矢印をつけ、歩行者と自転車に意識付ける。 	<p>警察：①古い標識に関しては更新していきます。②標識は設置間隔があるため増やすことは確約できません。</p> <p>市土木課：「速度注意」の路面標示を行い、車に対して注意喚起を行います。</p>	警察 市土木課

過年度に要望のあった箇所のうち、令和7年度までに継続して対策していた箇所【名取市対策分】

要望のあった年度	箇所名・住所	通学路の現状	対策内容	実施状況	事業主体
【増田小学校】					
R4	下余田字鹿島2 セブンイレブン名取北高前	駐車場の「IN」「OUT」の表示がないため、様々な方向から車の出入りが見受けられる。高校生、中学生の歩行や自転車の量が多い。	県道からの乗り入れ箇所を限定し、乗り入れではない箇所は車道と歩道間にラバーポールを設置しました。	R4年度 完了	名取市
R4	下余田木戸10付近（円満寺から小学校に向かってすぐの交差点）	朝の交通量が多く、閉上方面から向かってくる車がスピードが出して右折している。	横断用旗の設置については、交通安全協会の各支部が設置を所管しており、所管部署において設置が完了しました。	R5年度 完了	名取市
R5	増田四丁目10番から六丁目3番までの道路	車同士がすれ違えない状況。	速度抑制のための、路面標示「速度注意」を設置いたしました。	R6年度 完了	名取市
R6	名取市杜せきのした5丁目26-1	横断歩道がない交差点だが、自転車で横断する中学生や大人がおり、また、スピードを出したまま住宅街に曲がってくる車も多い。	車両に注意喚起を図るため「飛び出し注意」の看板を設置致します。	R7年度 完了	名取市
R6	名取市杜せきのした5丁目20-3	横断歩道がない。	横断歩道が設置されたことから、「横断歩道有り」、「この先交差点有り」の看板を設置しました。	R7年度 完了	名取市
【館腰小学校】					
R5	植松二丁目3番と9番付近交差点	一時停止のマークやミラーが無く、危険性がある。	植松二丁目10-10交差点は、令和4年度にカーブミラーを設置しております。植松二丁目3-25交差点は隅切りが設置されており、カーブミラーの設置は困難な状況ですが、交差点明示のために、十字の路面標示を設置いたしました。	R6年度 完了	名取市
R5	植松一丁目6番から7番までの道路（交差点から踏切までの道路）	道幅が狭い箇所です車との距離が近く危険性がある。	車両の減速を促す路面標示「速度注意」を設置いたしました。	R6年度 完了	名取市
【愛島小学校】					
R4	愛島郷2丁目貯水池南西のT字路	児童の通学路となっており横断歩道が設置されているが、車両の一時停止の標識がなく、横断するのに危険である。2年前に交差点を横断していた児童と車が接触した事故も起きている。	①運転者に対する注意喚起として、R4年度交通安全対策標識等設置工事にて、標識設置を行いました。 ②R5年度に緊急補修にて「歩行者注意」の路面標示を行いました。	①R4年度完了 ②R5年度完了	名取市
【増田西小学校】					
R4	名取市大手町1丁目付近	車が渋滞しやすく、歩行者が車の間を縫うように渡っている。	横断用旗の設置については、交通安全協会の各支部が所管しており、所管部署において横断用旗の設置が完了しております。	R4年度 完了	名取市

R4	名取市田高字原463 極楽湯	極楽湯脇からホームック前の道路に出る路は朝は渋滞の抜け道として交通量が多く、夕方は極楽湯の客が多く出入りする。標識がないので車が突っ込んでくる。	歩道の手前では止まらず車道まで直進する車が多いため、運転者に歩行者を意識させる「歩行者注意」の路面表示とドット線の設置を行いました。	R5年度完了	名取市
R5	高館吉田字前沖34-8と34-80の間の道路	中学生や高校生が自転車を飛ばしながら団地内に入ってくる。歩行者に接触する心配がある。	住宅地の道路への飛び出し抑制のために、出入り口にポストコーンの設置を行いました。	R6年度完了	名取市
R5	手倉田字堰根394付近	手倉田ふれあい橋の手前の川沿いの細い道は、小中高生の通行が多い。特に自転車で通行する場合、車からは急に飛び出してくるよう見え、危ない。	自転車に対して飛び出し注意の路面標示を設置いたしました。	R6年度完了	名取市
R6	名取市高館吉田前沖75-2付近 増田タクシー付近交差点	交通量が多く、スピードを出す車や信号無視も見られる。歩行者用信号の時間が短い。	「交差点注意」の看板を設置いたします。	令和7年度予定	名取市
【ゆりが丘小学校】					
R4	ゆりが丘1丁目北バス停付近の道路	交通量が多く、スピード超過の車両多数。1丁目北バス停の近くに横断歩道がないため、道路を横切る住民が多数おり、大変危険である。児童は通学路を守り、きちんと指定された横断歩道を渡っているが、真似することが心配である。	①「速度ダウン」の標識が色褪せているため、標識板を交換しました。 ②R5年度緊急補修にて、上りの路面に対し「前方注意」の路面標示を行いました。	①R4年度完了 ②R5年度完了	名取市
R5	ゆりが丘3丁目 ゆりが丘小学校北側道路	<ul style="list-style-type: none"> 交通量が多く、狭い道路にもかかわらず、下り坂を高速で走る車両が多い。 学校に行くためには横断歩道を渡る必要があるが高速で通過する自動車、自転車多数あり、危険。 下り坂で認知できる減速注意の看板がない。 7月13日に自転車と車両との接触事故発生。 	凸状構造物（ハンプ）の設置は、騒音や振動などが生じることから、地域の方々のご理解とご協力が不可欠になるため現状維持とさせていただきます。 ゆりが丘小学校北側出入り口付近へ、速度落せの路面標示を設置いたしました。	R6年度完了	名取市
R6	ゆりが丘3丁目 ゆりが丘小学校東側道路	朝、交通量が多く、スピードを出す車も多い。 坂道となっており、一時停止せずに交差点に進入する自転車が多数。	「速度注意」の路面標示を設置いたします。	R7年度完了	名取市

【相互台小学校】					
R6	名取市相互台東1丁目 桜坂公園付近カーブ	桜坂住宅街に入るカーブ歩道にガード レール等飛び出し防止の対策がない。	公園への飛び出し抑制のために階段付近に横断 防止柵を設置いたします。	令和7年度予定	名取市