

令和3年度通学路安全対策一覧表

番号	箇所名・住所	通学路の現状	対策の要望	対策内容	事業主体
【増田小学校】					
①	増田字柳田73-1付近 (R3年度合同点検箇所)	歩道橋の老朽化が進んでいる	道路と歩道橋の整備	増田地下道の工事を推進し、安心・安全な通学路の整備を進めます。	国
②	増田3丁目-5付近 (小学校入口交差点付近) (R3年度合同点検箇所)	通行車両が多い。道幅が狭く、車との接触の危険性がある。	ポールの設置	ポールの設置については、路肩の幅が狭く、ポールを設置することにより、歩行者の通行がしづらくなることから設置は困難です。歩行者の安全対策として、車両への注意喚起を目的として、さらなる安全対策について検討します。	名取市
③	増田1丁目9-12(守病院付近十字路)	十字路は、見通しが悪く、道幅も狭い上歩道もない(ミラーは付いているが、子どもが確認をするのは困難)。	「止まれ」の表示引き直し	道路管理者と検討します。	警察
【館腰小学校】					
①	薬師堂付近の横断歩道 (本郷地区) (R3年度合同点検箇所)	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が消えている。朝、車が止まってくれないので横断するとき危険(片方止まっても、もう片方の車が通過) ・本郷堀内線、町田線はスクールバスの発着所である薬師堂までの重要な通学路である。最近特に交通量が増えて、非常に危険。 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の線を新しくする。 ・通学路標識(大きいもの)の数を増やしてほしい。 	年度内に横断歩道2箇所及び付随するダイヤマーク等の引き直しを予定しています。	警察
				通学路標識を設置いたします。	名取市
【下増田小学校】					
①	美田園北きずな公園前の交差点 (R3年度合同点検箇所)	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出す車両が多く危険。 ・信号機の無い横断歩道があるが、止まる車両がほとんど無い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全方向一時停止にしてほしい。 ・運転手へ、横断歩道有りの場合は、一時停止を強くすすめる表示の設置。 	一時停止は交差点通行の優先順位を明確にすることが目的の一つであることから全方向設置は原則実施しません。横断歩道を歩行者が渡る場合、車両は停止しなければならないので指導取締りを継続していきます。	警察
				交差点東側に設置されている、消えている止まれの文字を引き直すこととします。	名取市

【愛島小学校】					
①	校舎東側のゾーン30の通路 (市道上平宮脇線) (R3年度合同点検箇所)	・ゾーン30の表示をしていただいているが、県道39号線のショートカットとして利用する車が多く、30km/hで走行している車はほとんどない現状である。 ・歩道が部分的にしか整備されていない。 ・道幅が狭く、路肩によっても歩行の安全を保つのが難しい。	道路拡張は現実的ではないので、カラー舗装をして、歩行区域を確保する。	令和3年度の工事において、路肩片側に緑色のカラー舗装を行い、運転者に対し注意喚起を図ります。車道幅が狭いため、物理的に歩行区域の確保は困難です。	名取市
				薄くなっている横断歩道は引き直しを実施します。「止まれ」の標示については必要性等を検討します。	警察
【ゆりが丘小学校、みどり台中学校】					
①	みどり台二丁目4-1 セブンイレブン名取みどり台店付近の十字路 (R3年度合同点検箇所)	①みどり台中学校からの道路が緩やかなカーブのため、見通しが悪くさらに那智が丘方面から来る自動車、自転車もかなりのスピードを出す状況が見られる。 ②中学生の登校中の事故もあった。	①一昨年度、昨年度と信号機(押しボタン式も可)の設置を要望。 ②那智が丘方面からの下り坂に徐行、減速の表示。	信号機にあつては、現状維持。令和3年に要望交差点の交通状況を再度確認しましたが、交通整理を必要とする交通量は確認されませんでした。	警察
				那智が丘方面からの徐行、減速の標示については、道路の縦断勾配や横断歩道の設置場所を考慮し、車両への注意喚起を目的として、路面標示等を設置することを検討いたします。また、歩行者の安全を確保するために、交差点にガードパイプを設置します。	名取市
【那智が丘小学校、みどり台中学校】					
①	那智が丘4丁目3番地,5丁目1番地付近	付近に横断歩道はなく、150M以上先の横断歩道を渡るか、ないところを渡る形になっている。	横断歩道の設置	主道路にあつては勾配のきつい坂道となっており、横断歩道設置箇所としては不向きです。従道路への横断歩道の設置に向け、道路管理者等と検討を進めます。	警察
【第一中学校】					
①	小山二丁目バス停から第一中学校校門前までの道路	歩道がなく自動車の往来もあり危険	歩道の設置をお願いしたい。	工事完了しました。歩道設置済です。	県
【みどり台中学校】					
①	ゆりが丘バス通り (位置図なし)	自転車の高校生が歩道を下って走行し、通学中の小中学生をよけながらの運転に危険を感じる。	高校へ自転車通学時の安全対策強化の依頼をしてほしい。	宮城県仙台教育事務所へ指導や呼びかけのお願いをしたところ、1月中旬に県の保健体育安全課より、全県立学校長あてに登下校時の自転車利用における交通ルールやマナーの徹底について指導をお願いする通知及び注意喚起のチラシを送付していただきました。	名取市

過年度に要望のあった箇所のうち、令和3年度に継続して対策している箇所【名取市対策分】

要望のあった年度	箇所名・住所	通学路の現状	対策内容	実施状況	事業主体
【下増田小学校】					
H29	下増田字土手201地先	歩道が無く、車道も狭隘であるため危険。	耕谷1号線の道路整備(歩道設置を含む)を実施します。	H29年度より実施 現在継続中	名取市
【愛島小学校】					
H29	愛島笠島字桜町67-2地先	水路柵がはみ出し、路側も狭隘である。	水路柵の改修を行います。	R1年度より実施 現在継続中	名取市
【高館小学校】					
H29・H30	高館熊野堂字舞台中67地内、T字路交差点付近	周辺道路に歩道がなく、交通量も多い。	熊野堂柳生線を延伸して、仙台市柳生地区まで結ぶ道路新設(歩道設置を含む)を実施します。	H28年度より実施 R3年度完了	名取市
【不二が丘小学校】					
H29	名取が丘5丁目28-4地先、名取が丘4丁目2-1地先	歩道の側溝に蓋がなく危険である。	名取が丘地内において、側溝の蓋掛けと歩道整備を行います。	H27年度より実施 現在継続中	名取市
【ゆりが丘小学校】					
H29	ゆりが丘三丁目地内(ゆりが丘小学校側緑地)	樹木の枝が歩道上に伸びてきており、通行の妨げとなっている。	木の剪定を順次実施します。	R1年度より実施 現在継続中	名取市
【第一中学校】					
H29	本郷字矢口134-1地先、本郷字矢口42-1地先	歩道がなく危険であり、クランクにより見通しも悪い。	本郷堀内線の道路整備(歩道設置を含む)を実施し、併せてクランクの解消を行います。	R1年度より実施 現在継続中	名取市
H29	本郷字大門10-4地先	歩道がなく、危険である。	町田線の道路整備(歩道設置を含む)を実施します。	R1年度より実施 現在継続中	名取市